

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2^ο

2.1

1 – β

2– στ

3 – α

4 – δ

5 – γ

2.2 Τα απαραίτητα ατομικά προστατευτικά μέτρα που πρέπει να παίρνει κάθε εργαζόμενος για την πρόληψη των ατυχημάτων στο μηχανουργείο, είναι:

- Φόρμες εργασίας.
- Κοντά μαλλιά κατά προτίμηση ή στην αντίθετη περίπτωση δεμένα.
- Τα προστατευτικά γυαλιά.
- Οι μάσκες για τη συγκόλληση.
- Τα γάντια.
- Τα υποδήματα ασφαλείας.