

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4^ο

Επιπλέον κατά το φρεζάρισμα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής:

1. Το κοπτικό εργαλείο δεν πρέπει να πιάνεται κατά τη διαδικασία της κοπής.
2. Ποτέ να μην καθαρίζονται τα απόβλητα με το χέρι, αλλά με τη χρήση ειδικής βούρτσας.
3. Μετρήσεις πρέπει να γίνονται μόνο όταν είναι σταματημένη η μηχανή.