

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:**

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**2.1.**

**α.** Λάθος

**β.** Σωστό

**γ.** Σωστό

**2.2.**

**α) 1** - πρόσφυση

**2** - κίνηση

**3** - υλικό

**4** - λίπανση

**β)** Ο βασικός τρόπος μείωσης της τριβής είναι η λίπανση. Η λίπανση γίνεται, βάζοντας υγρό ανάμεσα στις ολισθαίνουσες επιφάνειες με αποτέλεσμα να μειωθεί ο συντελεστής τριβής.