

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2^ο

2.1

- α)** γ
- β)** β
- γ)** στ
- δ)** ε
- ε)** α

2.2 Τα βασικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζόμενων που εργάζονται σε περιστροφικά μηχανήματα και γενικά σε όλες τις εργαλειομηχανές, είναι:

- Σωστός χειρισμός των εργαλειομηχανών.
- Καλή κατάσταση εργαλειομηχανών.
- Κοπτικά εργαλεία σε καλή κατάσταση.
- Σωστή ρύθμιση περιστροφικής ταχύτητας και πρόωσης.
- Προσεκτική συγκράτηση των τεμαχίων και των κοπτικών εργαλείων.
- Σταμάτημα της εργαλειομηχανής όταν επιδιώκεται μια μέτρηση, ρύθμιση, καθάρισμα ή επισκευή.
- Να μην εγκαταλείπεται η εργαλειομηχανή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Σωστή διάταξη των μηχανημάτων και καθαριότητα του χώρου εργασίας.
- Αναφορά στους προϊσταμένους για σφάλματα ή ατυχήματα, όσο μικρά και αν είναι.