

## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

#### **2.1**

**1 – β**

**2 – α**

**3 – α**

**4 – γ**

**2.2** Τα τρία στάδια των μεταβολών στις ιδιότητες και στη δομή του υλικού που υφίσταται ανόπτηση, είναι:

1. Στάδιο 1: Αποκατάσταση ή απόταση.
2. Στάδιο 2: Ανακρυστάλλωση.
3. Στάδιο 3: Ανάπτυξη κόκκων.