

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4^ο

1. Το τεμάχιο θα πρέπει να στερεώνεται στο τσοκ κεντραρισμένο και με ασφάλεια.
2. Το κλειδί του τσοκ πρέπει να απομακρύνεται από τον τόρνο μετά το δέσιμο του κομματιού.
3. Για τεμάχια που μπορεί να λυγίζουν πρέπει να χρησιμοποιείται μεγάλη γωνία τοποθέτησης
4. Οι στροφές του τόρνου και η πρόωση πρέπει να υπολογίζονται ακριβώς.
5. Το τεμάχιο πρέπει πρώτα να κατεργαστεί στο πρόσωπο, ώστε να υπάρχει αναφορά για μετρήσεις, με τον τόρνο πάντα σε στάση.
6. Το βάθος κοπής πρέπει τοποθετείται ακριβώς με τη χρήση των χειρομοχλών εγκάρσιας κίνησης του εγαλειοφορείου και εργαλειοδέτη.
7. Για την κατεργασία προσώπου το κοπτικό εργαλείο πρέπει να κόβει με την κύρια κόψη του, δηλαδή για δεξιόκοπο εργαλείο από τον άξονα του τεμαχίου προς τα έξω.
8. Πριν σταματήσουν οι στροφές του τσοκ, το κοπτικό εργαλείο πρέπει να απομακρύνεται από το κομμάτι, αλλιώς κινδυνεύει να σπάσει.
9. Για κατεργασία φινιρίσματος πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο εργαλείο και βάθος κοπής όχι μεγαλύτερο του 0.5 mm.
10. Όλες οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται με το κατάλληλο μετρικό όργανο και με τον τόρνο κλειστό.