

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4^ο

Κατά την διαδικασία του πλανίσματος τεμαχίων θα πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα προστασίας για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την κατεργασία του πλανίσματος:

1. Πριν την εκκίνηση της εργαλειομηχανής, πρέπει να γίνουν προσεκτικοί χειρωνακτικοί χειρισμοί, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το έμβολο και η τράπεζα δε θα προσκρούσουν πουθενά (τοίχος ή άλλα αντικείμενα). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προστατευτικό κάλυμμα γύρω από έμβολο.
2. Τα γρέζια πρέπει να απομακρύνονται μόνο με άγκιστρο και βούρτσα.
3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται κατά την εκτόξευση των γρεζιών. Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής δεν πρέπει να παρακολουθεί το κοπτικό εργαλείο κατά την κοπή και να μην επιχειρήσει να βάλει το χέρι του κοντά στο εργαλείο.
4. Η μέτρηση του τεμαχίου θα πρέπει να γίνεται, μόνο αφού η εργαλειομηχανή σταματήσει εντελώς.