

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2^ο

2.1

1. β

2. γ

3. δ

4. α

2.2

α) 1. β

2. γ

3. α

β) Σημαντικό πρόβλημα της σωστής τοποθέτησης τόσο των εδράνων κύλισης όσο και των εδράνων ολίσθησης είναι η διατήρηση ομοιόμορφου και κατάλληλου μεγέθους “διακένου λειτουργίας” μετά τη συναρμολόγηση του εδράνου. Το “διάκενο” επιτρέπει την ελεύθερη σχετική κίνηση στροφέα-εδράνου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.