

Θέμα 4^ο

4.1 Σε μία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης μιας κατοικίας τοποθετήθηκε καμινάδα μεγαλύτερης διατομής από την προβλεπόμενη χωρίς θερμομόνωση. Εκτιμήστε τις μελλοντικές επιπτώσεις.

Μονάδες 13

4.2 Στον έλεγχο του καυστήρα διαπιστώνετε ότι δε διαθέτει αυτόματο διάφραγμα αέρα (ντάμπερ). Προτείνετε τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.

Μονάδες 12