

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

Τα όργανα και οι συσκευές μέτρησης αποτελούνται από ευαίσθητα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να καταστραφούν κατά τη στιγμή της σύνδεσής τους στο κύκλωμα, αλλά και κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης. Ποια είναι τα πέντε (5) γενικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνει ο τεχνικός, κατά την διάρκεια μέτρησης με πολύμετρο, σε ένα αυτοκίνητο;

***Μονάδες 25***