


ΘΕΜΑ 4^ο

Σε ένα μηχανουργείο ο τεχνίτης χρησιμοποιεί ένα παχύμετρο μετρικού συστήματος για την μέτρηση ενός αντικειμένου. Η ένδειξή του είναι αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 1.

Να αναφέρετε:

- α)** Την ένδειξη μέτρησης του παχυμέτρου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. (Μονάδες 5)
- β)** Πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο τεχνίτης το παχύμετρο για να είναι σωστή η μέτρηση που έκανε; (Μονάδες 20)

Μονάδες 25



Σχήμα 1