

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4°

Το πρόβλημα που εμφανίζεται στην κοίλη βάση του χώρου καύσης του πετρελαίου της θερμάστρας οφείλεται στα κατάλοιπα της καύσης του, δηλαδή στα "καρβουνάκια", όπως είναι αλλιώς γνωστά, τα οποία φράζουν τον αγωγό παροχής του καυσίμου, με αποτέλεσμα την ατελή καύση.

Ο καθαρισμός της βάσης αυτής του συγκεκριμένου χώρου, απαιτεί τις παρακάτω ενέργειες που πρέπει να πράξει ο τεχνικός:

1. Αφαίρεση όλων των καταλοίπων της καύσης από το χώρο αυτό.
2. Καθαρισμό της βάσης με ξύσιμο όλης της επιφάνειας της.
3. Απόφραξη του αγωγού παροχής καυσίμου από πιθανά κατάλοιπα.