

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4^ο

Για κάθε ένα από τα προβλήματα ενεργούμε ως εξής:

1. Στην αρχή του καπναγωγού, στο πάνω μέρος του, ανοίγουμε οπή διαμέτρου 6 mm για να πραγματοποιήσουμε τις μετρήσεις.
2. Δημιουργούμε ένα άνοιγμα καθαρισμού στη βάση της καμινάδας.
3. Η μεγάλη διατομή της καμινάδας σε συνδυασμό με την έλλειψη θερμομόνωσης προκαλεί υγραποιήσεις των καυσαερίων. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε καμινάδα με μικρότερη διατομή και θερμομόνωση.
4. Η ανοδική κλίση είναι μικρή. Ο καπναγωγός πρέπει να έχει ανοδική κλίση τουλάχιστον 15% από το λέβητα προς τη καμινάδα.
5. Ελέγχουμε τις συνδέσεις του καπναγωγού με το λέβητα και την καμινάδα. Πρέπει να γίνουν αεροστεγείς.