

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

α) Η χαμηλή ένταση ρεύματος κατά την εκτέλεση της συγκόλλησης προκαλεί τα εξής σφάλματα:

- Ελλιπής διείσδυση συγκολλητικού υλικού.
- Εγκλωβισμός σκουριάς στη ραφή συγκόλλησης.

β) Η υψηλή ένταση ρεύματος κατά την εκτέλεση της συγκόλλησης προκαλεί τα εξής σφάλματα:

- Ρωγμές στη ραφή συγκόλλησης.
- Μεγάλο πλάτος ραφής συγκόλλησης.
- Υποκοπή του μετάλλου (καψίματα και κοιλότητες στη ραφή).