

### **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

**α)** Η ανεπαρκής διείσδυση του συγκολλητικού υλικού στη ραφή συγκόλλησης οφείλεται:

- 1) Στο μη ικανοποιητικό διάκενο μεταξύ των κομματιών.
- 2) Στη χρήση μικρού μεγέθους ακροφυσίου.
- 3) Στη χαμηλή πίεση αερίων.
- 4) Στη μεγάλη ταχύτητα πρόωσης του καυστήρα.

**β)** Οι ρωγμές στη ραφή συγκόλλησης οφείλονται:

- 1) Στην απότομη ψύξη της κόλλησης.
- 2) Στο ακατάλληλο συγκολλητικό υλικό.
- 3) Στο λανθασμένο σχεδιασμό της ένωσης των κομματιών.
- 4) Στις εσωτερικές τάσεις μέσα στο βασικό μέταλλο.