

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2^ο

2.1

1. δ

2. γ

3. β

Περισσεύει το α.

2.2 Οι λίμες ταξινομούνται, ως προς την πυκνότητα των δοντιών, σε τέσσερις κατηγορίες: ξεχονδρίσματος, μέσης κατεργασίας, λεπτής κατεργασίας-αποπεράτωσης και πολύ λεπτής κατεργασίας-αποπεράτωσης.