

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

Σε ένα μηχανουργείο ο τεχνίτης πρέπει να κάμψει ένα λεπτό έλασμα κατά ορθή γωνία.

Να αναφέρετε:

- α)** Τα εργαλεία που χρειάζεται ο τεχνίτης για την παραπάνω εργασία. *(Μονάδες 16)*
- β)** Τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο τεχνίτης για να πραγματοποιήσει την κάμψη κατά ορθή γωνία. *(Μονάδες 9)*

***Μονάδες 25***